

## Empfehlungen für Transport, Lagerung und Handhabung aller FOREX<sup>®</sup>-Hartschaumstoffplatten

### Transport

- Alle FOREX<sup>®</sup>-Hartschaumstoffplatten sind als ungefährliche Materialien eingestuft und im Einklang mit den Richtlinien der Europäischen Union nicht kennzeichnungspflichtig.
- Es bestehen keine Transporteinschränkungen für Schiene, Strasse, See und Luft.
- Um Schäden vorzubeugen, müssen FOREX<sup>®</sup>-Hartschaumstoffplatten und daraus hergestellte Produkte für den Transport umhüllt und die Ecken und Kanten gepolstert sein.
- Die Gabelweite am Stapler so breit einstellen, dass sich die Paletten während des Transports nicht deformieren können (Gefahr des Herausziehens von Nägeln).

### Lagern

- Alle FOREX<sup>®</sup>-Hartschaumstoffplatten müssen trocken, flach waagrecht liegend und spannungsfrei bei Temperaturen um die 20°C gelagert werden.
- Verpackte Platten und umhüllte Paletten dürfen nicht im Freien gelagert werden. Die Lagerung im Schatten verhindert einen möglichen Sonnenwärmestau unter der Verpackungsfolie, der zur Verformung (verbiegen, verwerfen) der Platten führen könnte.
- Paletten sollten möglichst vereinzelt auf sauberem, flachem Grund oder in Gestellen gelagert werden um zu verhindern, dass spitze Steine oder vorstehende Nägel die Verpackung durchdringen und die zuoberst liegenden Platten beschädigen können.
- Paletten unterschiedlicher Grösse dürfen nur kurzfristig (vor und während des Transportes) aufeinander gestapelt werden. Beim übereinander Stapeln ist auf eine gleichmässige Druckbelastung der unten liegenden Paletten zu achten. Schräg oder verkantet aufliegende Paletten und das Aufsummieren kleinster Dickenunterschiede der einzelnen Platten können zu bleibenden Verformungsschäden führen.
- Die Umreifungsbänder der Paletten dienen der Transportsicherheit. Allerdings sollten sie nach Erreichen des endgültigen Bestimmungsortes baldmöglichst entfernt werden, um die Wärmedehnung der Platten nicht zu behindern.
- Ursprüngliches Packmaterial (Palette, Packfolie, Schutzfolie) so lange als möglich beibehalten, um der Verschmutzung während Lagerung und Transport vorzubeugen.

### Handhabung

- Alle FOREX<sup>®</sup>-Hartschaumstoffplatten bewusst vorsichtig behandeln, um das wichtigste Verkaufsargument, die makellos weissen Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Saubere, weisse Baumwollhandschuhe beugen Hand- und Fingerabdrücken vor.
- Platten nie auf staubige Böden (Achtung bei Teppichen!) abstellen, weil die allgegenwärtige kunststofftypische statische Ladung Schmutzpartikel geradezu anzieht.